

## ІНФОРМАЦІЯ

**про майно, яке не використовується і пропонується для оприлюднення на офіційному вебсайті ДУ «ТМО МВС України по Запорізькій області» з метою опрацювання можливості передачі такого майна станом на листопад 2023 року**

**Балансоутримувач**

**ДУ «ТМО МВС України по Запорізькій області»**

Транспортні засоби							
№	Найменування майна(марка, модель та ін.)	Інвентарний №	Показник експлуатації*	Рік випуску	Первісна вартість (грн коп.)	Залишкова вартість (грн коп.)	Опис технічного (експлуатаційного) стану, із зазначенням чи є майно морально застарілим або фізично зношеним
1	Автомобіль ГАЗ 32214	101510001	84434	2002	46786,00	0,00	<p>Двигун - повне зношення поршневої системи та колінчатого валу.</p> <p>Коробка передач — розбиті посадочні місця підшипників коробки передач. Вихід з механізму переключання швидкостей.</p> <p>Трансмсія - зношення підшипників,пересихання сайлентблоків. Розбита передня підвіска. Повний знос амортизаторів.</p> <p>Рульове управління - зношена черв'ячна передача рульового управління.</p> <p>Генератор - вихід з ладу підшипників вузлів та випрямляча змінного струму. Обрив обмотки збудження генератору.</p> <p>Кузов - глибока корозія, пошкодження лакофарбового покриття. Деформація несучих елементів внаслідок глибокої корозії.</p> <p>Гальмівна система - критичне зношення гальмівних барабанів та тормозних дисків. Пороги - глибока корозія.</p>
	Автомобіль ВАЗ 2107	101510004	456109	2003	32497,00	0,00	<p>Кузов - глибока корозія всього кузова, пошкодження лакофарбового покриття. Деформація несучих елементів внаслідок глибокої корозії.</p> <p>Стартер - міжвіткове замикання обмотки якоря стартера.</p> <p>Коробка передач - розбиті посадочні місця підшипників коробки передач. Вихід з механізму переключання швидкостей.</p> <p>Задній міст - порушення герметичності в кареті планетарної передачі заднього моста.</p> <p>Карданний вал - зношені голчасті підшипники.</p> <p>Двигун - механічний знос посадочних сідел робочих юпок клапанів. Зірвана різьба в блоці циліндру.</p> <p>Радіатор - порушення цілісності сот радіатора.</p>

