



ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГАРАНТ»

Код ЄДРПОУ: 39223317

Адреса: 04116, м. Київ, вул. Коперника, буд. 12 Д

+38 (097) 231-75-22

ls.garant.2021@gmail.com

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГАРАНТ»



В.Ю. Денисова

01 жовтня 2024 р.

Договір № ЛГ-ХВ-04092024-1 від 25.09.2024 р.

ВИСНОВОК №286352-1

щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень

Об'єкт: Нежитлова будівля, літ. Н-2, загальною площею 1973,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Аерокосмічний проспект, буд. 19.

Замовник: Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області», код ЄДРПОУ 08734011, в особі начальника установи – лікаря Олени Пущиної, яка діє на підставі Положення, затвердженого наказом МВС України від 07.11.2015 №1447 (зі змінами).

Відповідальний виконавець:



В.А. Ничипоренко
/експерт, кваліфікаційний
сертифікат серії
АЕ № 003562/

м. Харків, 2024 р.

ВИСНОВОК

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень нежитлової будівлі, літ. Н-2, загальною площею 1973,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Аерокосмічний проспект, буд. 19.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 391 від 28.03.2018 р. «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» на замовлення: Державної установи «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області», код ЄДРПОУ 08734011, в особі начальника установи – лікаря Олени Пущиної, яка діє на підставі Положення, затвердженого наказом МВС України від 07.11.2015 №1447 (зі змінами), було виконане технічне обстеження будівлі та приміщень нежитлової будівлі, літ. Н-2, загальною площею 1973,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Аерокосмічний проспект, буд. 19, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Роботи з технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконувались відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та кваліфікаційного сертифікату серія АЕ № 003562 в категорії «Експерт» на технічне обстеження будівель і споруд, виданого Ничипоренко Володимиром Анатолійовичу 13 березня 2015 року Атестаційною архітектурно-будівельною комісією 13.03.2015 року № 51-Е (надалі – Експерт з технічного обстеження будівель і споруд).

За результатами проведеного технічного обстеження та висновками Експерта з технічного обстеження будівель і споруд, станом на 27.09.2024 р., встановлено:

Елемент обстеження:	Опис елемента на відповідність до ДБН
Шлях руху по ділянці	Шлях руху МГН по ділянці забезпечує умови безперешкодного пересування до вхідної групи будівлі. Ширина пішохідного шляху зі зустрічним рухом забезпечує безперешкодний рух осіб у кріслі колісному та інших маломобільних груп населення.
Сходи зовнішні	Сходинок маршруту рівні, суцільні та мають шорсткувату поверхню для забезпечення безпечного пересування відвідувачів. Ширина сходового маршруту забезпечує вільний та безпечний доступ до вхідної групи об'єкту. Зовнішній сходовий маршрут оснащений огорожею з поручнями для безпечного пересування всіх груп населення в тому числі МГН. Перед сходовим маршрутом влаштовані попереджувальні тактильні смуги для осіб з порушенням зорового сприйняття. Горизонтальна площадка перед вхідними дверима відповідає вимогам

	ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
Зовнішні пандуси	<p>Доступність осіб у кріслі колісному та інших маломобільних груп населення до входних дверей будівлі забезпечує зовнішній пандус. Уклон пандуса відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення». Ширина пандуса за однібічним рухом задовольняє вимоги будівельних норм.</p> <p>Пандус облаштований огорожею з поручнями для безпечного пересування всіх груп населення в тому числі МГН. Поверхня пандуса виконана з шорсткого матеріалу для безпечного пересування крісла колісного. Перед конструкцією пандуса влаштовані попереджувальні тактильні смуги для осіб з порушенням зорового сприйняття.</p> <p>Горизонтальна площадка перед входними дверима забезпечує зону для маневреності крісла колісного, мінімальний діаметр якої становить – не менше 1,5м.</p>
Вхідні двері, тамбур	<p>Ширина вхідного дверного отвору забезпечує доступність МГН всередину будівлі. Висота порогу – не перевищує 0,02м. Габаритні розміри тамбуру забезпечують безперешкодне пересування осіб у кріслах колісних та інших маломобільних груп населення до приміщень будівлі.</p>
Шляхи руху по внутрішнім приміщенням об'єкту (горизонтальне переміщення)	<p>Шляхи руху по внутрішнім приміщенням забезпечують безперешкодне пересування всередині будівлі. В наявності зони для самостійного розвороту особи з інвалідністю на кріслі колісному діаметром мінімум 1,5 м. Ширина дверних отворів забезпечує доступність МГН до приміщень, де ведеться медичне обслуговування населення. У місцях невідповідності висоти порогу – встановлені знімні конструкції скосів з безпечним уклоном для забезпечення безперешкодного потрапляння осіб у кріслах колісних до приміщень.</p>
Шляхи руху по внутрішнім приміщенням об'єкту (вертикальне переміщення)	<p>Вертикальне переміщення забезпечує адаптування сходових маршів під мінімальний стандарт доступності МГН, а саме розумне пристосування шляхом влаштування похилої конструкції металевих апарелей для забезпечення доступу кріслі колісного до приміщень іншого поверху. Основне медичне обслуговування населення, що потребує додаткового обладнання для вертикального переміщення забезпечується у приміщеннях першого поверху.</p>
Санітарно-гігієнічні приміщення	<p>Габаритні розміри санітарно-гігієнічного приміщення розраховані для усіх груп населення, в тому числі МГН. Проектні рішення приміщення забезпечують мінімальний стандарт доступності та умови вільного користування таким приміщенням маломобільними групами населення із забезпеченням зони для маневреності крісла колісного.</p> <p>Санітарно-гігієнічне приміщення оснащено унітазом та умивальником, із забезпеченням простору під ним для зручних умов</p>

користування ним особам у кріслі колісному. Встановлені поручні для безпечного користування сангігієнічними приладами.

Об'єкт: Нежитлова будівля, літ. Н-2, загальною площею 1973,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Аерокосмічний проспект, буд. 19.



В. А. Ничипоренко

Виконавчий директор
ЕКСПЕРТ - технічне обслуговування
будівель та споруд
(комерційний юридичний
суб'єкт № 60752)



Ничипоренко В.А.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Відповідно до проведеного обстеження будівлі та приміщень нежитлової будівлі, літ. Н-2, загальною площею 1973,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Аерокосмічний проспект, буд. 19, в яких суб'єкт господарювання провадитиме свою діяльність, встановлено, що будівля та приміщення є доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Приміщення та будівля, які були обстежені, відповідають нормам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Відповідальний виконавець:

Експерт з технічного обстеження
будівель та споруд
(кваліфікаційний сертифікат
серії АЕ № 003562)



Ничипоренко В.А.